



1/200 - 1/250 - 2/50

 PT. SUDIRAKUSUMAH SARANA BANGUNAN JALAN KH. YUSUF KAHLEBAH NO. 10 KEMENDEAN, KOTA SURABAYA TEL. (031) 8881173	IDIATTAHAR ETAPP 1 HIRVIRPIAN
220	H.T. 1


E:212




GARAGE G12



GARAGE G13



GARAGE G14



GARAGE G15

ILL PUMPSKUNKEN
SE RITN. E:201
REV. 1. 1. 2004

FÖRKLARINGAR

- ⊕ Gruppenummer se även centralisten.
- ▽ Overhettningsskydd
- ▽ Rumsvarmstat

FÖRKLARINGAR

LEDNINGAR
Ledsnitt: 4 st. där ej annat anges.
Lodarsnitt: 1,5 där ej annat anges.
Lodningstyp: KK där ej annat anges.

NOTERINGAR

Utmärkt förbyggnad där ej annat anges.

NOTERINGAR

För ledningsförbyggnad uppställs monteringsplaner och detaljer. Se även och monteringsplan 1. Byggnadsritningsboken.

TEKNIKER

TEKNIKER SE RITN. E:201
Kontrollera av ritn. FOM # 209
Detaljer se ritn. E:201

REVISNING

Datum: 2004-01-15
Inledning i fastighetsregistret
Sjv
Sjv

190K-1915F-253-7

A	ENL. TILLÄGG NR. 1.	RQ. 72. 10. 04
REV. NR.	REVISORNS NAMN	REV. DATUM
SÖDERBORG STADS ELMÄRKNINGSBYRÅ		
ELTEKNISKA PLANERINGSBYRÅN		BRATTHAMMAR ETAPP:1
OBS! ÖVERENSSTÄMMER		GARAGE G12 - G15
ALLA ÖVERENSSTÄMMER		KRAFT, BEHÅLLNING OCH ELMÄRKNING
SÖDERBORG SÖDERBY		SIGILLA 1:100
1972-08-01		952:2 E:212 A

ANBUDSUNDERLAG

